

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 24 «РОДНИЧОК»
(МБДОУ «ДС № 24 «РОДНИЧОК»)

Россия, 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 69, ☎ (3919) 34 28 95, E-mail: mdou24@norcom.ru
ОКПО 58799284, ОГРН 1022401630635, ИНН/КПП 2457051632/245701001

| Информация об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 09.12.2021 г. | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
| МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок" | | | | | | | |
| 1. В 2-м квартале 2021 года вынесены новые/имеются действующие предписания: | | | | | | | |
| Ростехнадзор от 07.06.2018г. №30-Д/6.3-0026-18 | | | | | | | |
| МЧС от 24.02.2021г. №4/1/1-7 | | | | | | | |
| Ростехнадзор от 12.04.2021г. №10/136-Э | | | | | | | |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Сумма, руб | № предписания | Выявленные нарушения действующего законодательства | Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок | Отметка о выполнении |
| МЧС | | | | | | | |
| 1 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауреатов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | На 3 этаже, на двери пом. № 25 (согласеа техпаспорту) отсутствует обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны | 24.02.2022 | Выполнено. Пом. № 25 обозначена категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны |
| 2 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауреатов,69 | 5400 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | На 3 этаже, пом. № 20 (согласеа техпаспорту) отделены дверьми с | 24.02.2022 | Не выполнено.Счёт оплачен 01.03.2021. Установка |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|------|-------------------------|--|------------|---|
| | | | | | ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен | | планируется в июле 2021. |
| 3 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | Ковровые дорожки на путях эвакуации на 2 этаже, пом. № 37 (согласеа техпаспорту)не закреплены к полу | 24.02.2022 | Выполнено. Ковровое покрытие прикрепили к полу. |
| 4 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | Ковровые дорожки на путях эвакуации на 1 этаже, пом. № 68 (согласеа техпаспорту)не закреплены к полу | 24.02.2022 | Выполнено. Ковровое покрытие прикрепили к полу. |
| 5 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | Ковровые дорожки на путях эвакуации на 1 этаже, пом. № 47 (согласеа техпаспорту)не закреплены к полу | 24.02.2022 | Выполнено. Ковровое покрытие прикрепили к полу. |
| 6 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | На 1 этаже, на путях эвакуации в коридоре пом. № 24 (согласеа техпаспорт | 24.02.2022 | Не выполнено. Шкафы гардеробные преднозначены для персонала |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | у) размещены шкафы препятствующие свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара | | пищблока. На сегодняшний день нет другого помещения для них. |
| 7 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | 0,00 | № 4/1/1-7 от 24.02.2021 | На 1 этаже, на путях эвакуации в коридоре пом. № 10 (согласа техпаспорту) применяется декоративная отделка не соответствующая требованиям класса пожарной опасности строительных конструкций. | 24.02.2022 | Не выполнено. Работы ведутся своими силами. Финансирование не требуется |
| Роспотребнадзор | | | | | | | |
| | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | | | Предписаний нет | | |
| Ростехнадзор | | | | | | | |
| 1 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауретов,69 | | №30-Д/6.3-0026-18, №10/13 6-Э | Не обеспечивается надежность электроснабжения электроприёмников здания МБДОУ № 24 по | 05.07.2021 | Не выполнено. Отправили ходатайство в Ростехнадзор о продлении срока (продлён до 01.08.2019). Написали |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | причине не обеспечени я электроэнер гией электропри ёмников от двух не зависимых взаимно резервирую щих источников питания. | | письмо в МУП ТПО "ТоргСервис" (Исх.№42 от 13.06.2018); УОиДО (13.06.2018, 29.01.2019) |
| 2 | МБДОУ "ДС № 24 "Родничок" | г.Норильск, ул.Лауреатов,69 | | №30-Д/6.3-0026-18, №10/136-Э | В помещении МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок» не предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечени я защитных мер безопасност и электроуста новок здания. | 05.07.2021 | Не выполнено.О тправили ходатайство в Ростехнадзор о продлении срока (продлён до 01.08.2019). Написали письмо в МУП ТПО "ТоргСервис" (Исх.№42 от 13.06.2018); УОиДО (13.06.2018, 29.01.2019) |

Заведующий учреждением



Е.А. Бугримова

Подготовил:
зам.зав. по АХР
Гришко Ю.А.